

CASO DE ÉXITO MRL-04/21 INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS EQUIPOS

Recubrimiento antiestático Solución integral para mejorar la seguridad de sus instalaciones.

Nuestro orgullo... el personal de servicio



► Industria minera

Ubicación: Cocula, Gro.

Equipo: Cuarto CCM área 300

► Problema

Choques eléctricos al personal.

Consecuencias derivadas del problema:

- Riesgos a la seguridad del personal.



► Solución

SYNTHOFLOOR 8016

SYNTHOFLOOR 8860

SYNTHOFLOOR 8460



Evita choques eléctricos al personal.

Características de la solución:

Propiedades antiestáticas.

Muy buena resistencia mecánica.

Excelentes propiedades de adherencia.

Beneficios de la solución:

- Mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo.
- Mejora en estética del área.



Unidad de Servicio: Morelos / Supervisor: Ing. Samie Tarrab / Jose Ortiz Martínez / noviembre del 2021