

CASO DE ÉXITO PQT-04/21 INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS EQUIPOS

Fourthane SILVER® Alta resistencia a la abrasión, impacto y corte.

Nuestro orgullo... el personal de servicio



► Industria minera

Ubicación: Mazapil, Zac.



► Problema

Desgaste.

Consecuencias derivadas del problema:

- Paros imprevistos
- Daño en estructura del equipo
- Incremento en costos de mantenimiento



► Solución

FOURTHANE SILVER®.



Reparación de daños puntuales sobre ahulado.

Características:

- Alta resistencia al impacto
- Alta resistencia a la abrasión
- Rápida aplicación

Unidad de Servicio: Peñasquito / Supervisor: Miguel Angel Chavez Leal / noviembre del 2021