

CASO DE ÉXITO TPC-01/17

INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS EQUIPOS

Fourthane SILVER® Alta resistencia a la abrasión, impacto y corte.

Nuestro orgullo... el personal de servicio



► Industria minera

Ubicación: Oaxaca, Oax. México

Equipo: Trunnion de molino de bolas

► Problema


Desgaste.

Consecuencias derivadas del problema:

- Baja productividad
- Incremento en costos de mantenimiento
- Poca durabilidad del recubrimiento
- Paros imprevistos

Materiales utilizados anteriormente:

Recubrimiento de hule de 6 mm



► Solución

FOURTHANE SILVER®.




Características:

- Alta resistencia al impacto
- Alta resistencia a la abrasión
- Rápida aplicación

Tiempo transcurrido de operación a la fecha: 5 años, se reemplaza el recubrimiento en enero del 2022

► Solución



Unidad de Servicio: Tepeaca / Supervisor: Gabriel Aran Alejandro / abril del 2017