



## CASO DE ÉXITO PTS-RPLR-001/16

Nuestro orgullo... el personal de servicio...

### Barras de levantamiento y REPROLINER Placas de blindaje



#### ► Industria minera

Ubicación: Sinaloa de Leyva

Área: Mina de oro, espejo del alimentador de molino de bolas.

#### ► Problema

**Desprendimiento de barras de levantamiento y liners,** en molino de bolas con capacidad para 350 T/PH.

#### Consecuencias derivadas del problema:

- Los fabricantes de liners y elevadores sólo venden juegos completos. REPROSISA ofreció fabricar lotes por secciones.

#### Materiales utilizados sin éxito:

Barras y liners que llegaron con el equipo original, presentaron fallas en menos de un año.

#### ► Caso de éxito

Elevadores y liners REPROLINER



#### Especificaciones:

- Juego de liners de desgaste y elevadores fabricados en hule de alta resistencia al desgaste.

**Garantía:** Estamos en periodo de revisiones para determinar su tiempo de vida útil.

#### Tiempo estimado de vida:

Se instalaron en octubre de 2016 y actualmente continúan en operación (año 2017).