

CASO DE ÉXITO PQT-01/21 INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS EQUIPOS

Fourthane RED® Solución integral para la recuperación y reparación de hule y cubiertas de bandas.

Nuestro orgullo... el personal de servicio



► Industria minera

Ubicación: Mazapil, Zac.

Equipo: Banda Transportadora

Material: Mineral de Oro

► Problema

Daños longitudinales y transversales en banda

Consecuencias derivadas del problema:

- Derrame de material
- Paros imprevistos
- Incremento en costos de mantenimiento
- Posibilidad de ruptura de la banda



► Solución

FOURTHANE RED®



Preparación de la superficie, se colocó un parche por retorno y aplicó el material de reparación por carga.

Características de la solución:

Alta resistencia al corte, impacto y abrasión.

Beneficios de la solución:

- Características similares al hule de cubierta
- Aplicación rápida
- Puesta en marcha del equipo en 1hr



Unidad de Servicio: Peñasquito / Supervisor: Miguel Angel Chavez Leal / septiembre del 2021